

機械へのはさまれ・
巻き込まれによる
重篤な労働災害が
発生しています！

STOP !

はさまれ・巻き込まれ災害

56%

はさまれ・巻き込まれ災害のうち、
起因物が動力機械・コンベアの割合
(平成 27 年奈良県内・全産業)



・・・奈良県内の死亡災害事例・・・

工場内でローラーの洗浄中、
当該ローラーに巻き込まれた。

25年3月

金属部品を旋盤に取り付け、切削作業
の後に仕上げのため、旋盤に取り付け
たまま回転させ、両手にてペーパー掛け
を行っていたところ、**軍手が旋盤の金具**
に引っ掛り、上腕ごと旋盤に巻き込まれ
た。

26年1月

射出成形機のレール部のグリスアップ
を行っていた際、スライドしてきた金型
に頭部を挟まれた。

27年5月

工場内にて、床に落ちたショット玉の
回収作業中に、ベルトコンベアの
回転軸とベルトの間に身体を
巻き込まれた。

28年2月

ベルトコンベアの下で木くずの清掃を
していたところ、持っていたレーキと
ともに右上半身がベルトコンベアの
回転軸に巻き込まれた。

28年8月

**掃除・調整などの際には、機械を止めましょう！
誤作動防止のため、電源遮断などの措置を！
周りで作業するときも、巻き込まれに注意！**

厚生労働省奈良労働局